



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG



Technimat
Muster Muster
Route du Madelain 6
1753 Matran

Courriel : muster@muster.ch
Réf : 12345678
N° de client : 12345 / 1234567
Date de commande : 7.01.2019
Imprimé le : 9.01.2019



Rapport d'analyse

Eau		Sous-sol, EF Source	Eau potable		Éch. du 12.10.18	
Méthode d'analyse		Date	Résultat	Unité		Limite
E. Coli	(MESL.503.0)	*15.10.18	13	UFC/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Entérocoques	(MESL.506.0)	15.10.18	12	UFC/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
G. aérob. mésophiles	(MESL.520.0)	15.10.18	520	UFC/ml	<input checked="" type="checkbox"/>	<300
Prélèv. : Technimat						
Eau		Cuisine 1er EF	Eau potable		Éch. du 12.10.18	
Méthode d'analyse		Date	Résultat	Unité		Limite
E. Coli	(MESL.503.0)	15.10.18	112	UFC/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Entérocoques	(MESL.506.0)	15.10.18	138	UFC/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
G. aérob. mésophiles	(MESL.520.0)	15.10.18	270	UFC/ml	<input checked="" type="checkbox"/>	<300
Prélèv. : Technimat						

Laborantine

Fribourg, le 12 décembre 2018

Rapport sans signature

Légende :

< plus petit que	> plus grand que	<input checked="" type="checkbox"/> conforme selon OHyg
nd non décelable	ld limite de détection	<input checked="" type="checkbox"/> non conforme selon OHyg
* méthode non accréditée	UFC unités formant des colonies	<input type="checkbox"/> l'OHyg n'est pas applicable

Limite Valeur limite / valeur de tolérance / valeur recommandée

Le document FO.09.Explications générales fait partie intégrante de ce rapport d'analyse.